

공기 중 비산 측정 분석결과서

(실내공기질공정시험기준 ES 02303.1]

■ 접수일자 : 2020. 08. 14

■ 분석일자 : 2020. 08. 14 ~ 2020. 08. 15

■ Analyst : 김 현 아

No	사업장	시료채취장소	Pump NO.	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	총유량 (ℓ)	섬유수 (fiber)	시야수 (field)	섬유농도 (f/cc)	평가
1	지보초등학교	부지경계선(동)	HV01	9.97	244	2432.68	7	100	0.001	노출기준 미만
2	지보초등학교	부지경계선(서)	HV02	9.99	244	2437.56	9	100	0.002	노출기준 미만
3	지보초등학교	부지경계선(남)	HV03	9.96	244	2430.24	8	100	0.002	노출기준 미만
4	지보초등학교	부지경계선(북)	HV04	9.98	244	2435.12	7	100	0.001	노출기준 미만
5	지보초등학교	위생설비입구	HV05	9.97	47	468.59	8	300	0.003	노출기준 미만
6	지보초등학교	폐기물반출구	HV06	9.98	47	469.06	8	300	0.003	노출기준 미만
7	지보초등학교	음압기배출구	HV07	9.96	48	478.08	7	300	0.002	노출기준 미만
8	지보초등학교	음압기배출구	HV08	9.99	48	479.52	8	300	0.003	노출기준 미만
9	지보초등학교	음압기배출구	HV09	9.97	46	458.62	9	300	0.003	노출기준 미만
10	지보초등학교	음압기배출구	HV10	9.99	49	489.51	8	300	0.003	노출기준 미만
11	지보초등학교	음압기배출구	HV11	9.96	47	468.12	7	300	0.002	노출기준 미만
	blank						0	100		
	blank 1						0	100		

* 노출기준 : 0.01개 / cm^3 이하, 검출한계 : 7개 / 100 field

* 본사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관입니다.

* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분 됩니다.



(주)한국환경연구

Korea & Environment Institute

