



예 천 군



수신 관내 공동주택

(경유)

제목 공동주택 부대·복리시설 안전 강화 조치 요청

1. “**경북의 중심! 도약하는 예천!**” 건설에 보내주신 성원에 감사드립니다.
2. 최근 경산 소재 공동주택 단지에서 발생한 주민운동시설 인명 사고와 관련하여 아래와 같이 안전 강화 조치를 요청 드리니 관내 공동주택 단지에서는 현장에 적용될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 조치 사항

- 「공동주택관리법」 제33조에 따른 안전점검 시 단지 내 부대·복리시설에 대한 점검 시행 및 조치 관리 철저
 - ※ 올해 우기 전(6월 중) 안전점검 시 점검 대상에 포함토록 권고
 - 이용, 안전 등에 위험 요소가 발견될 경우 즉시 사용 중지를 안내하고 위험 요소가 해소된 이후 사용 재개토록 함.
 - 안전도가 매우 낮아 재해 및 재난 등의 발생 우려가 있는 경우 관리주체에서는 입주자대표회의에 그 사실을 통보하고 예천군 건축과 공동주택팀(☎054-650-6947)으로 보고토록 함.
3. 아울러, 관내 공동주택 단지의 입주자대표회의, 관리주체에서 「공동주택관리법」 제29조에 따른 장기수선계획 수립 시 옥외 부대·복리시설의 주요 시설물이 누락되는 일이 없도록 사전에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

예 천 군 수



주무관 **박서원** 공동주택팀장 **황우섭** 건축과장 전결 2023. 6. 15.
협조자 **권영익**

시행 건축과-23364 (2023. 6. 15.) 접수

우 36826 경상북도 예천군 예천읍 충효로 111 / <http://www.ycg.kr>

전화번호 054-650-6947 팩스번호 054-650-6359 / seowon4959@korea.kr / 대국민 공개

 믿고 찾는 농·특산물! 인터넷 쇼핑물 「예천장터」