

범바우(748도) 안길포장 관련



폭우가 쏟아진 후 뒷산(산107임)에서 내려오는 계곡물이 B의 주택과 길(748도) 사이로 흘러가는 모습.




A의 마을안길포장 반대로 인하여 물길이 정비되지 않아 B의 마당이 침수되어 물이 빠지지 않고 정비하지 못하여 쌓여 있는 돌무더기와 흙더미.




폭우가 쏟아진 후 산(산107임)에서 내려오는 계곡물



폭우로 인하여 유리 748 도로가 침식되어 주택 및 주위토지통행에 심각한 장애가 생김.(도로 우측 건물이 A의 건물로 측량결과 지적도상 748도로를 점유함)



수로공사를 하지 않아 폭우로 산(107임)에서 내려 오는 계곡물이 마을안길(748도)로 흘러가는 모습.



도로포장을 하고자하는 748도로의 입구가 파손되어 있는 부분.

위 사진들은 2023년 폭우때 감천면 유리 748도로(소유권: 국(건설부)) 주변을 찍은 사진들이고 현재 마을안길 포장하고자 하는 위치입니다.

유2리(범바우) 안길포장공사를 2021년 봄에 시행하려 하였으나 A가 다 된 밥에 재를 뿌려 시행을 못 했습니다. A의 도로포장 반대로 인하여 옆집인 B의 마당으로 자동차가 드나들지 못하고 주위토지통행에 지장이 생겨 농사를 짓는데 상당한 어려움을 겪고 있습니다.

마을주민 모두 도로포장을 찬성하는데 A가 반대하고 있어요. 자기집에 포장이 되어 있으니 B가 드나들지 못하게 방해를 하고 있어요. 그래놓고 살지 않는 집이라 도로포장을 못하게 훼방을 놓고 있어요. 참으로 어의가 없죠. 지금 현재에도 도로포장 못하게 하려고 주민들을 들쭉시고 있어요.

더 이상 얘기해봤자 쓸데없는 얘기라 생각합니다.

그러하오니 군에서는 마을의 평온과 마을의 발전을 위하여 적극행정을 펼쳐 주시기를 당부드립니다. 감사합니다.