

- 측 정 결 과 -

- 별첨1 -

측 정 일 자		2024년 03월 10일		(1 일차)		공사 개시전
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (측정 시간)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#001	부지경계선1	YSP-1045S 1대	10.55	240분	0.002	노출기준 미만
#002	부지경계선2	YSP-1045S 1대	10.58	240분	0.002	노출기준 미만
#003	부지경계선3	YSP-1045S 1대	10.38	240분	0.002	노출기준 미만
#004	부지경계선4	YSP-1045S 1대	10.57	240분	0.001	노출기준 미만

◆ 석면안전관리법 시행령 제38조에 의거 대통령령으로 정하는 석면배출허용기준 : 1㎤ 당 0.01개 이하 ◆



(주)신성에코텍 대구광역시 수성구 들안로29길 34-13 302호 TEL:053)767-1313~4 FAX:053)767-1315

- 측 정 지 점 -

- 별첨2 -

측 정 일 자		2024년 03월 10일 (1 일차)		
시료 번호	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#001	부지경계선1			
		측정 시작 시간 10 : 12	측정 종료 시간 14 : 12	
#002	부지경계선2			
		측정 시작 시간 10 : 18	측정 종료 시간 14 : 18	
#003	부지경계선3			
		측정 시작 시간 10 : 24	측정 종료 시간 14 : 24	
#004	부지경계선4			
		측정 시작 시간 10 : 29	측정 종료 시간 14 : 29	

- 측 정 결 과 -

- 별첨1 -

측 정 일 자		2024년 03월 11일 (2 일차)				
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (측정 시간)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#005	부지경계선1	YSP-1045S 1대	10.54	240분	0.002	노출기준 미만
#006	부지경계선2	YSP-1045S 1대	10.64	240분	0.001	노출기준 미만
#007	부지경계선3	YSP-1045S 1대	10.41	240분	0.002	노출기준 미만
#008	부지경계선4	YSP-1045S 1대	10.50	240분	0.001	노출기준 미만
#009	작업장주변(실외)1	YSP-1045S 1대	10.61	120분	0.001	노출기준 미만
#010	위생설비 지정1	YSP-1045S 1대	10.56	40분	0.001	노출기준 미만
#011	폐기물 보관지점1	YSP-1045S 1대	10.56	40분	0.002	노출기준 미만
#012	폐기물 보관지점2	YSP-1045S 1대	10.56	40분	0.002	노출기준 미만

◆ 석면안전관리법 시행령 제38조에 의거 대통령령으로 정하는 석면배출허용기준 : 1㎥ 당 0.01개 이하 ◆



(주)신성에코텍 대구광역시 수성구 들안로29길 34-13 302호 TEL:(053)767-1313~4 FAX:(053)767-1315

- 측 정 지 점 -

- 별첨2 -

측 정 일 자		2024년 03월 11일 (2 일차)		
시료 번호	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#005	부지경계선1			
		측정 시작 시간 09 : 02	측정 종료 시간 13 : 02	
#006	부지경계선2			
		측정 시작 시간 09 : 07	측정 종료 시간 13 : 07	
#007	부지경계선3			
		측정 시작 시간 09 : 12	측정 종료 시간 13 : 12	
#008	부지경계선4			
		측정 시작 시간 09 : 20	측정 종료 시간 13 : 20	
#009	작업장주변 (실외)1			
		측정 시작 시간 09 : 24	측정 종료 시간 11 : 24	

- 측 정 지 점 -

- 별첨2 -

측 정 일 자		2024년 03월 11일 (2 일차)		
시료 번호	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#010	위생설비 지점1			
		측정 시작 시간 09 : 32	측정 종료 시간 10 : 12	
#011	폐기물 보관지점1			
		측정 시작 시간 12 : 50	측정 종료 시간 13 : 30	
#012	폐기물 보관지점2			
		측정 시작 시간 12 : 54	측정 종료 시간 13 : 34	

- 측 정 결 과 -

- 별첨1 -

측 정 일 자		2024년 03월 12일 (3 일차)				
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정 일시 (측정 시간)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#013	폐기물 보관지점 1	YSP-1045S 1대	10.62	40분	0.001	노출기준 미만
#014	폐기물 보관지점 2	YSP-1045S 1대	10.44	40분	0.002	노출기준 미만

◆ 석면안전관리법 시행령 제38조에 의거 대통령령으로 정하는 석면배출허용기준 : 1㎥ 당 0.01개 이하 ◆



(주)신성에코텍 대구광역시 수성구 들안로29길 34-13 302호 TEL:053)767-1313~4 FAX:053)767-1315

- 측 정 지 점 -

- 별첨2 -

측 정 일 자		2024년 03월 12일 (3 일차)		
시료 번호	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#013	폐기물 보관지점1			
		측정 시작 시간 10 : 50	측정 종료 시간 11 : 30	
#014	폐기물 보관지점2			
		측정 시작 시간 10 : 53	측정 종료 시간 11 : 33	

- 측 정 결 과 -

- 별첨1 -

측 정 일 자		2024년 03월 13일 (4 일차)				
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (측정 시간)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#015	부지경계선1	YSP-1045S 1대	10.60	240분	0.002	노출기준 미만
#016	부지경계선2	YSP-1045S 1대	10.59	240분	0.001	노출기준 미만
#017	부지경계선3	YSP-1045S 1대	10.52	240분	0.002	노출기준 미만
#018	부지경계선4	YSP-1045S 1대	10.57	240분	0.002	노출기준 미만
#019	작업장주변(실외)1	YSP-1045S 1대	10.53	120분	0.002	노출기준 미만
#020	위생설비 지점1	YSP-1045S 1대	10.55	40분	0.002	노출기준 미만
#021	폐기물 보관지점1	YSP-1045S 1대	10.42	40분	0.002	노출기준 미만
#022	폐기물 보관지점2	YSP-1045S 1대	10.54	40분	0.001	노출기준 미만
#023	폐기물 보관지점3	YSP-1045S 1대	10.64	40분	0.002	노출기준 미만
#024	폐기물 보관지점4	YSP-1045S 1대	10.50	40분	0.001	노출기준 미만

◆ 석면안전관리법 시행령 제38조에 의거 대통령령으로 정하는 석면배출허용기준 : 1㎥ 당 0.01개 이하 ◆

- 측 정 지 점 -

- 별첨2 -

측 정 일 자		2024년 03월 13일 (4 일차)		
시료 번호	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#015	부지경계선1			
		측정 시작 시간 09 : 40	측정 종료 시간 13 : 40	
#016	부지경계선2			
		측정 시작 시간 09 : 46	측정 종료 시간 13 : 46	
#017	부지경계선3			
		측정 시작 시간 09 : 50	측정 종료 시간 13 : 50	
#018	부지경계선4			
		측정 시작 시간 09 : 54	측정 종료 시간 13 : 54	
#019	작업장주변 (실외)1			
		측정 시작 시간 10 : 00	측정 종료 시간 12 : 00	

- 측 정 지 점 -

- 별첨2 -

측 정 일 자		2024년 03월 13일 (4 일차)		
시료 번호	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#020	위생설비 지점1			
		측정 시작 시간 10 : 07	측정 종료 시간 10 : 47	
#021	폐기물 보관지점1			
		측정 시작 시간 11 : 50	측정 종료 시간 12 : 30	
#022	폐기물 보관지점2			
		측정 시작 시간 11 : 53	측정 종료 시간 12 : 33	
#023	폐기물 보관지점3			
		측정 시작 시간 14 : 54	측정 종료 시간 15 : 34	
#024	폐기물 보관지점4			
		측정 시작 시간 14 : 58	측정 종료 시간 15 : 38	

- 측 정 결 과 -

- 별첨1 -

측 정 일 자		2024년 03월 14일 (5 일차)				
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (측정 시간)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#025	부지경계선1	YSP-1045S 1대	10.61	240분	0.002	노출기준 미만
#026	부지경계선2	YSP-1045S 1대	10.44	240분	0.002	노출기준 미만
#027	부지경계선3	YSP-1045S 1대	10.60	240분	0.001	노출기준 미만
#028	부지경계선4	YSP-1045S 1대	10.43	240분	0.001	노출기준 미만
#029	작업장주변(실외)1	YSP-1045S 1대	10.56	120분	0.001	노출기준 미만
#030	위생설비 지점1	YSP-1045S 1대	10.46	40분	0.002	노출기준 미만
#031	폐기물 보관지점 1	YSP-1045S 1대	10.60	40분	0.002	노출기준 미만
#032	폐기물 보관지점2	YSP-1045S 1대	10.47	40분	0.002	노출기준 미만
#033	폐기물 보관지점3	YSP-1045S 1대	10.54	40분	0.002	노출기준 미만
#034	폐기물 보관지점4	YSP-1045S 1대	10.59	40분	0.001	노출기준 미만
#035	폐기물 보관지점5	YSP-1045S 1대	10.56	40분	0.001	노출기준 미만
#036	폐기물 보관지점6	YSP-1045S 1대	10.58	40분	0.001	노출기준 미만


◆ 석면안전관리법 시행령 제38조에 의거 대통령령으로 정하는 석면배출허용기준 : 1㎤ 당 0.01개 이하 ◆



(주)신성에코텍 대구광역시 수성구 들안로29길 34-13 302호 TEL:053)767-1313~4 FAX:053)767-1315

- 측 정 지 점 -

- 별첨2 -

측 정 일 자		2024년 03월 14일 (5 일차)		
시료 번호	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#025	부지경계선1			
		측정 시작 시간 09 : 05	측정 종료 시간 13 : 05	
#026	부지경계선2			
		측정 시작 시간 09 : 11	측정 종료 시간 13 : 11	
#027	부지경계선3			
		측정 시작 시간 09 : 16	측정 종료 시간 13 : 16	
#028	부지경계선4			
		측정 시작 시간 09 : 21	측정 종료 시간 13 : 21	
#029	작업장주변 (실외)1			
		측정 시작 시간 09 : 32	측정 종료 시간 11 : 32	

- 측 정 지 점 -

- 별첨2 -

측 정 일 자		2024년 03월 14일 (5 일 차)		
시료 번호	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#030	위생설비 지점1			
		측정 시작 시간 09 : 39	측정 종료 시간 10 : 19	
#031	폐기물 보관지점1			
		측정 시작 시간 10 : 30	측정 종료 시간 11 : 10	
#032	폐기물 보관지점2			
		측정 시작 시간 10 : 33	측정 종료 시간 11 : 13	
#033	폐기물 보관지점3			
		측정 시작 시간 11 : 06	측정 종료 시간 11 : 46	
#034	폐기물 보관지점4			
		측정 시작 시간 11 : 09	측정 종료 시간 11 : 49	

- 측 정 지 점 -

- 별첨2 -

측 정 일 자		2024년 03월 14일 (5 일차)		
시료 번호	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#035	폐기물 보관지점5			
		측정 시작 시간 15 : 02	측정 종료 시간 15 : 42	
#036	폐기물 보관지점6			
		측정 시작 시간 15 : 06	측정 종료 시간 15 : 46	

- 측 정 결 과 -

- 별첨1 -

측 정 일 자		2024년 03월 15일 (6 일차)				
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정 일시 (측정 시간)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#037	폐기물 보관지점1	YSP-1045S 1대	10.51	40분	0.002	노출기준 미만
#038	폐기물 보관지점2	YSP-1045S 1대	10.60	40분	0.002	노출기준 미만
#039	폐기물 보관지점3	YSP-1045S 1대	10.59	40분	0.001	노출기준 미만
#040	폐기물 보관지점4	YSP-1045S 1대	10.47	40분	0.001	노출기준 미만
#041	폐기물 보관지점5	YSP-1045S 1대	10.46	40분	0.002	노출기준 미만
#042	폐기물 보관지점6	YSP-1045S 1대	10.61	40분	0.002	노출기준 미만

◆ 석면안전관리법 시행령 제38조에 의거 대통령령으로 정하는 석면배출허용기준 : 1㎥ 당 0.01개 이하 ◆



(주)신성에코텍 대구광역시 수성구 들안로29길 34-13 302호 TEL:053)767-1313~4 FAX:053)767-1315

- 측 정 지 점 -

- 별첨2 -

측 정 일 자		2024년 03월 15일 (6 일차)		
시료 번호	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#037	폐기물 보관지점1			
		측정 시작 시간 09 : 40	측정 종료 시간 10 : 20	
#038	폐기물 보관지점2			
		측정 시작 시간 09 : 43	측정 종료 시간 10 : 23	
#039	폐기물 보관지점3			
		측정 시작 시간 10 : 15	측정 종료 시간 10 : 55	
#040	폐기물 보관지점4			
		측정 시작 시간 10 : 18	측정 종료 시간 10 : 58	
#041	폐기물 보관지점5			
		측정 시작 시간 10 : 35	측정 종료 시간 11 : 15	

- 측 정 지 점 -

- 별첨2 -

측 정 일 자		2024년 03월 15일 (6 일차)		
시료 번호	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#042	폐기물 보관지점6			
		측정 시작 시간 10 : 39	측정 종료 시간 11 : 19	