

별첨1. 측정결과

측정일자		2024년 09월 29일					
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/min)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	LX40A/1ea	9.92	9:40	~ 13:45	0.001	-
#2	부지경계선2	LX40A/1ea	9.93	9:43	~ 13:48	0.002	-
#3	부지경계선3	LX40A/1ea	9.91	9:45	~ 13:50	0.001	-
#4	부지경계선4	LX40A/1ea	9.92	9:48	~ 13:53	0.001	-
#5	위생설비입구	LX40A/1ea	9.92	10:02	10:45	0.001	-
#6	폐기물보관지점1	LX40A/1ea	9.94	14:33	15:16	0.002	-
#7	폐기물보관지점2	LX40A/1ea	9.92	14:33	15:16	0.001	-
							-

-분석결과는 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 표기한다.

-노동부 노출기준 : 0.01 f/cc

-본 사는 노동부지정(제 2016-120004호) 석면조사분석기관입니다.


-본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

-시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분 됩니다.

측정기관 : (주)지지석면연구소



별첨2. 측정지점사진<개별 석면해체 작업장의 시료채취 지점>

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
부지경계선1			
	측정시작시간 : 9:40	측정종료시간 : 13:45	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
부지경계선2			
	측정시작시간 : 9:43	측정종료시간 : 13:48	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
부지경계선3			
	측정시작시간 : 9:45	측정종료시간 : 13:50	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
부지경계선4			
	측정시작시간 : 9:48	측정종료시간 : 13:53	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
위생설비입구			
	측정시작시간 : 10:02	측정종료시간 : 10:45	

별첨2. 측정지점사진<개별 석면해체 작업장의 시료채취 지점>

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
폐기물보관지점1			
	측정시작시간 : 14:33	측정종료시간 : 15:16	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
폐기물보관지점2			
	측정시작시간 : 14:33	측정종료시간 : 15:16	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
-	-	-	
	측정시작시간 :	측정종료시간 :	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
-	-	-	
	측정시작시간 :	측정종료시간 :	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
-	-	-	
	측정시작시간 :	측정종료시간 :	