

1.검체 내용

제 목	[예천] 11월 수도꼭지 노후관				
의 퇴 자	심주현	접수번호	24-108595외 4건	검사의뢰분야	공급과정 (법정)
접수일자	2024-11-14	의뢰근거			

2.검체 세부내용

순번	접수번호	검체명	정수장 /샘명	채수장소	채수장소주소
1	24-108595	수도꼭지 (월간)(노후)			36829 경상북도 예천군 예천읍 중앙로 71-5예천군 새마을지회
2	24-108596	수도꼭지 (월간)(노후)			36837 경상북도 예천군 용문면 큰맛길길 41대제리 마을회관
3	24-108597	수도꼭지 (월간)(노후)			36865 경상북도 예천군 풍양면 상풍로 1234-8들마 마을회관
4	24-108598	수도꼭지 (월간)(노후)			36810 경상북도 예천군 감천면 포리 2길 28포리 1리 경로당
5	24-108599	수도꼭지 (월간)(노후)			36853 경상북도 예천군 지보면 지보로 175-12마전 1리 경로당

3.검사결과

순번	시험항목	단위	접수번호	24-108595	24-108596	24-108597	24-108598
			채수장소				
			부가정보	예천군 새마을지회	대제리 마을회관	들마 마을회관	포 1리회관
			채수일자	2024-11-12	2024-11-12	2024-11-12	2024-11-12
			판 정	적합	적합	적합	적합
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	0	0	0
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4	암모니아성질소	mg /L	0.5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
5	잔류염소	mg /L	4.0 이하	1.15	0.85	0.70	0.84
6	구리 (Cu)	mg /L	1 이하	0.013	0.005	0.005	0.009
7	아연	mg /L	3 이하	0.010	0.005	0.007	0.015
8	염소이온	mg /L	250 이하	8.3	7.7	17.0	7.9
9	철	mg /L	0.3 이하	불검출	불검출	불검출	불검출

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389
물환경센터장 유상준 기술책임자 김경옥 담당 김경옥

먹는물

순번	시험항목	단위	접수번호	24-108595	24-108596	24-108597	24-108598
			채수장소				
			부가정보	예천군 새마을지회	대제리 마을회관	들마 마을회관	포 리회관
			채수일자	2024-11-12	2024-11-12	2024-11-12	2024-11-12
			판정	적합	적합	적합	적합
10	망간	mg /L	0.05 이하	불검출	불검출	불검출	불검출

순번	시험항목	단위	접수번호	24-108599			
			채수장소				
			부가정보	마전 리 경로당			
			채수일자	2024-11-12			
			판정	적합			
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	-	-	-
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	-	-	-
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	-	-	-
4	암모니아성질소	mg /L	0.5 이하	불검출	-	-	-
5	잔류염소	mg /L	4.0 이하	0.76	-	-	-
6	구리 (Cu)	mg /L	1 이하	0.006	-	-	-
7	아연	mg /L	3 이하	0.008	-	-	-
8	염소이온	mg /L	250 이하	17.8	-	-	-
9	철	mg /L	0.3 이하	불검출	-	-	-
10	망간	mg /L	0.05 이하	불검출	-	-	-



한국수자원공사
Korea Water Resources Corporation

검사성적서

성적서번호

24-108595외 4건

페이지

3/3

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389
물환경센터장 유상준 기술책임자 김경옥 담당 김경옥

먹는물

2024년 11월 29일

낙동강유역관리처장

