

석면비산측정결과서

(1~3일차)



별지 1. [별지 제19호 서식] 관련

- 측정결과

* 석면노출기준 : 0.01 개/cc 이하

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	시 작	종 료	측정결과 (f/cc)	검출석면 의 종류	분석 계수 시야 수
TO01	부지경계선(동)	KMS-5100/1	9.97	08월 28일	10:31	14:38	0.002	-	100
TO02	부지경계선(서)	KMS-5100/1	9.95	08월 28일	10:37	14:44	0.002	-	100
TO03	부지경계선(남)	KMS-5100/1	9.98	08월 28일	10:35	14:42	0.002	-	100
TO04	부지경계선(북)	KMS-5100/1	9.94	08월 28일	10:33	14:40	0.002	-	100

* 노출기준 : 0.01개 / cm³ 이하, 검출한계 : 7개 / 100 field

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관입니다.

* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분 됩니다.



주식회사 더원환경



별지 2. [별지 제19호 서식]

측정사진(대표적인 사진 첨부)


측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진
	측정시작 시간	측정종료 시간
부지경계선 (동)		
	10:31	14:38
부지경계선 (서)		
	10:37	14:44
부지경계선 (남)		
	10:35	14:42
부지경계선 (북)		
	10:33	14:40

※ 첨부

- 측정 위치



: 석면 샘플러 위치



별지 1. [별지 제19호 서식] 관련

- 측정결과

* 석면노출기준 : 0.01 개/cc 이하

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	시 작	종 료	측정결과 (f/cc)	검출석면 의 종류	분석 계수 시야 수
TO01	부지경계선(동)	KMS-5100/1	9.98	08월 29일	10:13	14:18	0.002	-	100
TO02	부지경계선(서)	KMS-5100/1	9.95	08월 29일	10:19	14:24	0.002	-	100
TO03	부지경계선(남)	KMS-5100/1	9.93	08월 29일	10:17	14:22	0.002	-	100
TO04	부지경계선(북)	KMS-5100/1	9.97	08월 29일	10:15	14:20	0.002	-	100
TO05	위생설비입구	KMS-5100/1	9.96	08월 29일	10:26	11:11	0.004	-	300
TO06	폐기물반출구	KMS-5100/1	9.96	08월 29일	13:50	14:37	0.004	-	300
TO07	작업장주변지점 (실외)	KMS-5100/1	9.98	08월 29일	10:31	12:36	0.004	-	100

* 노출기준 : 0.01개 / cm³ 이하, 검출한계 : 7개 / 100 field

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관입니다.

* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분 됩니다.



주식회사 더원환경





별지 2. [별지 제19호 서식]

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진
	측정시작 시간	측정종료 시간
부지경계선 (동)		
	10:13	14:18
부지경계선 (서)		
	10:19	14:24
부지경계선 (남)		
	10:17	14:22
부지경계선 (북)		
	10:15	14:20


별지 2. [별지 제19호 서식]

측정사진(대표적인 사진 첨부)


측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진
	측정시작 시간	측정종료 시간
위생설비 입구		
	10:26	11:11
폐기물 반출구		
	13:50	14:37
작업장 주변지점 (실외)		
	10:31	12:36

※ 첨부

- 측정 위치



: 석면 샘플러 위치



별지 1. [별지 제19호 서식] 관련

- 측정결과

* 석면노출기준 : 0.01 개/cc 이하

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	시 작	종 료	측정결과 (f/cc)	검출석면 의 종류	분석 계수 시야 수
TO01	부지경계선(동)	KMS-5100/1	9.94	08월 30일	8:22	12:28	0.002	-	100
TO02	부지경계선(서)	KMS-5100/1	9.97	08월 30일	8:28	12:34	0.002	-	100
TO03	부지경계선(남)	KMS-5100/1	9.99	08월 30일	8:26	12:32	0.002	-	100
TO04	부지경계선(북)	KMS-5100/1	9.95	08월 30일	8:24	12:30	0.002	-	100
TO05	위생설비입구	KMS-5100/1	9.97	08월 30일	8:35	9:21	0.003	-	300
TO06	폐기물반출구	KMS-5100/1	9.95	08월 30일	11:03	11:49	0.004	-	300
TO07	작업장주변지점 (실외)	KMS-5100/1	9.96	08월 30일	8:43	10:51	0.004	-	100

* 노출기준 : 0.01개 / cm³ 이하, 검출한계 : 7개 / 100 field

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관입니다.

* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분 됩니다.



주식회사 더원환경



별지 2. [별지 제19호 서식]

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진
	측정시작 시간	측정종료 시간
부지경계선 (동)		
	8:22	12:28
부지경계선 (서)		
	8:28	12:34
부지경계선 (남)		
	8:26	12:32
부지경계선 (북)		
	8:24	12:30

별지 2. [별지 제19호 서식]

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진
	측정시작 시간	측정종료 시간
위생설비 입구	 8:35	 9:21
폐기물 반출구	 11:03	 11:49
작업장 주변지점 (실외)	 8:43	 10:51

※ 첨부

- 측정 위치



: 석면 샘플러 위치