

1.검체 내용

제 목	[예천] 8월 수도꼭지 노후관				
의 퇴 자	김동호	접수번호	26-105911외 4건	검사의뢰분야	공급과정 (법정)
접수일자	2026-08-12	의뢰근거			

2.검체 세부내용

순번	접수번호	검체명	정수장 /샘명	채수장소	채수장소주소
1	26-105911	수도꼭지 (월간)(노후)			36829 경상북도 예천군 예천읍 중앙로 71-5예천군 새마을지회
2	26-105912	수도꼭지 (월간)(노후)			36837 경상북도 예천군 용문면 큰맛길길 41대제리 마을회관
3	26-105913	수도꼭지 (월간)(노후)			36865 경상북도 예천군 풍양면 상풍로 1234-8들마 마을회관
4	26-105914	수도꼭지 (월간)(노후)			36810 경상북도 예천군 감천면 포리 2길 28포리 1리 경로당
5	26-105915	수도꼭지 (월간)(노후)			36853 경상북도 예천군 지보면 지보로 175-12마전 1리 경로당

3.검사결과

순번	시험항목	단위	접수번호	26-105911	26-105912	26-105913	26-105914
			채수장소				
			부가정보	예천군 새마을지회	대제리 마을회관	들마 마을회관	포 1리회관
			채수일자	2026-08-11	2026-08-11	2026-08-11	2026-08-11
			판 정	적합	적합	적합	적합
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	0	0	0
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4	암모니아성질소	mg /L	0.5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
5	잔류염소	mg /L	4.0 이하	0.80	0.24	0.43	0.68
6	구리 (Cu)	mg /L	1 이하	불검출	불검출	0.005	0.008
7	아연	mg /L	3 이하	0.004	0.007	0.013	0.023
8	염소이온	mg /L	250 이하	9.7	10.4	19.8	10.4
9	철	mg /L	0.3 이하	불검출	불검출	불검출	불검출

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1385 / 전송 (053) 668-1389
물환경센터장 유상준 기술책임자 김경옥 담당 김경옥

먹는물

순번	시험항목	단위	접수번호	26-105911	26-105912	26-105913	26-105914
			채수장소				
			부가정보	예천군 새마을지회	대제리 마을회관	들마 마을회관	포 리회관
			채수일자	2026-08-11	2026-08-11	2026-08-11	2026-08-11
			판 정	적합	적합	적합	적합
10	망간	mg /L	0.05 이하	불검출	불검출	불검출	불검출

순번	시험항목	단위	접수번호	26-105915			
			채수장소				
			부가정보	마전 리 경로당			
			채수일자	2026-08-11			
			판 정	적합			
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	-	-	-
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	-	-	-
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	-	-	-
4	암모니아성질소	mg /L	0.5 이하	불검출	-	-	-
5	잔류염소	mg /L	4.0 이하	0.68	-	-	-
6	구리 (Cu)	mg /L	1 이하	불검출	-	-	-
7	아연	mg /L	3 이하	0.019	-	-	-
8	염소이온	mg /L	250 이하	24.4	-	-	-
9	철	mg /L	0.3 이하	불검출	-	-	-
10	망간	mg /L	0.05 이하	불검출	-	-	-



한국수자원공사
Korea Water Resources Corporation

검사성적서

성적서번호

26-105911외 4건

페이지

3/3

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1385 / 전송 (053) 668-1389
물환경센터장 유상준 기술책임자 김경옥 담당 김경옥

먹는물

2026년 09월 09일

낙동강유역관리처장

