

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

예천군 권병원 석면해체 제거공사에 따른 석면비산농도측정 용역 (4)



예천권병원

2022. 04.



(주)한국환경연구원

Korea Environment Institute

별지 1. [별지 제19호 서식] 관련

– 측정결과

* 석면노출기준 : 0.01 개/cc 이하

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면 의 종류
HV01	폐기물보관지점	SARA-5100/1	9.93	04월26일	16:07~16:52	0.003	–
HV02	폐기물보관지점	SARA-5100/1	9.91	04월26일	16:07~16:52	0.002	–

별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관지점			-
	측정 시작 시간: 16시 07분	측정 종료 시간: 16시 52분	
폐기물 보관지점			-
	측정 시작 시간: 16시 07분	측정 종료 시간: 16시 52분	

측정 지점 위치 (도식도)

범례