

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389
물환경센터장 유상준 기술책임자 이성우 담당 이성우

먹는물

1.검체 내용

제 목	[예천] 1/4분기 마을상수도 (용문면)				
의뢰자	김경옥	접수번호	23-100615외 13건	검사의뢰분야	마을 및 소규모 급수시설 (법정)
접수일자	2023-01-16	의뢰근거	맑은물사업소 -134		

2.검체 세부내용

순번	접수번호	검체명	정수장 /샘명	채수장소	채수장소주소
1	23-100615	마을상수도			용문면
2	23-100616	마을상수도			용문면
3	23-100617	마을상수도			용문면
4	23-100618	마을상수도			용문면
5	23-100619	마을상수도			용문면
6	23-100620	마을상수도			용문면
7	23-100621	마을상수도			용문면
8	23-100622	마을상수도			용문면
9	23-100623	마을상수도			용문면
10	23-100624	마을상수도			용문면
11	23-100625	마을상수도			용문면
12	23-100626	마을상수도			용문면
13	23-100627	마을상수도			용문면
14	23-100628	마을상수도			용문면

3.검사결과

순번	시험항목	단위	접수번호	23-100615	23-100616	23-100617	23-100618
			채수장소				
			부가정보	예천군청_용문면 두천 (뒤밭)	예천군청_용문면 성현 (아래골)	예천군청_용문면 내지 1(둔지방)	예천군청_용문면 내지 2(동구)
			채수일자	2023-01-16	2023-01-16	2023-01-16	2023-01-16
			판정	적합	적합	적합	적합
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	0	0	0

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389

물환경센터장 유상준 기술책임자 이성우 담당 이성우

먹는물

순번	시험항목	단위	접수번호	23-100615	23-100616	23-100617	23-100618
			채수장소				
			부가정보	예천군청_용문면 두천 (뒤밭)	예천군청_용문면 성현 (아래골)	예천군청_용문면 내지 1(둔지방)	예천군청_용문면 내지 2(동구)
			채수일자	2023-01-16	2023-01-16	2023-01-16	2023-01-16
			판정	적합	적합	적합	적합
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4	불소	mg /L	1.5 이하	0.36	불검출	0.23	0.67
5	암모니아성질소	mg /L	0.5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
6	질산성질소	mg /L	10 이하	0.2	3.4	0.7	0.8
7	잔류염소	mg /L	4.0 이하	0.60	0.60	0.50	0.45
8	냄새	-	무취	없음	없음	없음	없음
9	맛	-	무미	없음	없음	없음	없음
10	색도	도	5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
11	망간	mg /L	0.05 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
12	탁도	NTU	1.0 이하	0.11	0.09	0.07	0.15
13	알루미늄	mg /L	0.2 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
14	우라늄	mg /L	0.03 이하	0.0001	불검출	불검출	0.0010

순번	시험항목	단위	접수번호	23-100619	23-100620	23-100621	23-100622
			채수장소				
			부가정보	예천군청_용문면 선 1,2(두들마, 성주골)	예천군청_용문면 내지 1(백운당)	예천군청_용문면 사부 2(원사부)	예천군청_용문면 내지 2(시목실)
			채수일자	2023-01-16	2023-01-16	2023-01-16	2023-01-16
			판정	적합	적합	적합	적합
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	0	0	0
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4	불소	mg /L	1.5 이하	0.27	0.54	불검출	불검출

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389

물환경센터장 유상준 기술책임자 이성우 담당 이성우

먹는물

순번	시험항목	단위	접수번호	23-100619	23-100620	23-100621	23-100622
			채수장소				
			부가정보	예천군청_용문면 선 1,2(두들마, 성주골)	예천군청_용문면 내지 1(백운당)	예천군청_용문면 사부 2(원사부)	예천군청_용문면 내지 2(시목실)
			채수일자	2023-01-16	2023-01-16	2023-01-16	2023-01-16
			판정	적합	적합	적합	적합
5	암모니아성질소	mg /L	0.5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
6	질산성질소	mg /L	10 이하	3.5	0.8	6.1	4.8
7	잔류염소	mg /L	4.0 이하	0.36	0.35	0.69	0.92
8	냄새	-	무취	없음	없음	없음	없음
9	맛	-	무미	없음	없음	없음	없음
10	색도	도	5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
11	망간	mg /L	0.05 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
12	탁도	NTU	1.0 이하	0.08	0.08	0.06	0.12
13	알루미늄	mg /L	0.2 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
14	우라늄	mg /L	0.03 이하	0.0003	0.0001	0.0003	0.0006

순번	시험항목	단위	접수번호	23-100623	23-100624	23-100625	23-100626
			채수장소				
			부가정보	예천군청_용문면 사부 2(지도실)	예천군청_용문면 두천 (수향)	예천군청_용문면 원류 (허리골)	예천군청_용문면 능천 (상능천)
			채수일자	2023-01-16	2023-01-16	2023-01-16	2023-01-16
			판정	적합	적합	적합	적합
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	0	0	0
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4	불소	mg /L	1.5 이하	불검출	0.18	0.20	0.35
5	암모니아성질소	mg /L	0.5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
6	질산성질소	mg /L	10 이하	0.4	1.3	0.6	2.8
7	잔류염소	mg /L	4.0 이하	1.20	0.43	0.59	0.45

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389

물환경센터장 유상준 기술책임자 이성우 담당 이성우

먹는물

순번	시험항목	단위	접수번호	23-100623	23-100624	23-100625	23-100626
			채수장소				
			부가정보	예천군청_용문면 사부 2(지도실)	예천군청_용문면 두천 (수향)	예천군청_용문면 원류 (허리골)	예천군청_용문면 능천 (상능천)
			채수일자	2023-01-16	2023-01-16	2023-01-16	2023-01-16
			판정	적합	적합	적합	적합
8	냄새	-	무취	없음	없음	없음	없음
9	맛	-	무미	없음	없음	없음	없음
10	색도	도	5 이하	불검출	불검출	1	불검출
11	망간	mg /L	0.05 이하	불검출	불검출	0.005	불검출
12	탁도	NTU	1.0 이하	0.06	0.14	0.08	0.06
13	알루미늄	mg /L	0.2 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
14	우라늄	mg /L	0.03 이하	0.0003	0.0002	0.0162	0.0025

순번	시험항목	단위	접수번호	23-100627	23-100628		
			채수장소				
			부가정보	예천군청_용문면 직리 (직동)	예천군청_용문면 사부 1(우망골)		
			채수일자	2023-01-16	2023-01-16		
			판정	적합	적합		
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	0	-	-
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	-	-
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	-	-
4	불소	mg /L	1.5 이하	불검출	불검출	-	-
5	암모니아성질소	mg /L	0.5 이하	불검출	불검출	-	-
6	질산성질소	mg /L	10 이하	1.1	3.1	-	-
7	잔류염소	mg /L	4.0 이하	0.51	0.49	-	-
8	냄새	-	무취	없음	없음	-	-
9	맛	-	무미	없음	없음	-	-
10	색도	도	5 이하	불검출	3	-	-
11	망간	mg /L	0.05 이하	불검출	불검출	-	-

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389
물환경센터장 유상준 기술책임자 이성우 담당 이성우

먹는물

순번	시험항목	단위	접수번호	23-100627	23-100628		
			채수장소				
			부가정보	예천군청_용문 면 직리 (직동)	예천군청_용문 면 사부 1(우망골)		
			채수일자	2023-01-16	2023-01-16		
			판정	적합	적합		
12	탁도	NTU	1.0 이하	0.81	0.97	-	-
13	알루미늄	mg/L	0.2 이하	0.03	0.08	-	-
14	우라늄	mg/L	0.03 이하	0.0015	0.0014	-	-

2023년 02월 07일

낙동강유역관리처장

