

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389
 물환경센터장 유상준 기술책임자 이성우 담당 이성우

먹는물

1.검체 내용

제 목	[예천] 1/4분기 마을상수도 (은풍면)				
의 퇴 자	김경옥	접수번호	23-100748외 7건	검사의뢰분야	마을 및 소규모 급수시설 (법정)
접수일자	2023-01-18	의뢰근거	맑은물사업소 -134		

2.검체 세부내용

순번	접수번호	검체명	정수장 /샘명	채수장소	채수장소주소
1	23-100748	마을상수도			은풍면
2	23-100749	마을상수도			은풍면
3	23-100750	마을상수도			은풍면
4	23-100751	마을상수도			은풍면
5	23-100752	마을상수도			은풍면
6	23-100753	마을상수도			은풍면
7	23-100754	마을상수도			은풍면
8	23-100755	마을상수도			은풍면

3.검사결과

순번	시험항목	단위	접수번호	23-100748	23-100749	23-100750	23-100751
			채수장소				
			부가정보	예천군청_은풍면 송월 (소내실)	예천군청_은풍면 금곡 2(지경터)	예천군청_은풍면 송월 (정착마을)	예천군청_은풍면 우곡 1(읍실)
			채수일자	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17
			판 정	적합	적합	적합	적합
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	0	0	0
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4	불소	mg /L	1.5 이하	0.41	불검출	1.05	0.24
5	암모니아성질소	mg /L	0.5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
6	질산성질소	mg /L	10 이하	불검출	0.4	1.0	0.5

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389

물환경센터장 유상준 기술책임자 이성우 담당 이성우

먹는물

순번	시험항목	단위	접수번호	23-100748	23-100749	23-100750	23-100751
			채수장소				
			부가정보	예천군청_은풍면 송월 (소내실)	예천군청_은풍면 금곡 2(지경터)	예천군청_은풍면 송월 (정착마을)	예천군청_은풍면 우곡 1(읍실)
			채수일자	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17
			판 정	적합	적합	적합	적합
7	잔류염소	mg /L	4.0 이하	0.19	0.19	0.85	0.66
8	냄새	-	무취	없음	없음	없음	없음
9	맛	-	무미	없음	없음	없음	없음
10	색도	도	5 이하	불검출	불검출	불검출	2
11	망간	mg /L	0.05 이하	불검출	불검출	불검출	0.004
12	탁도	NTU	1.0 이하	0.08	0.07	0.06	0.11
13	알루미늄	mg /L	0.2 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
14	우라늄	mg /L	0.03 이하	0.0025	0.0003	0.0003	0.0002

순번	시험항목	단위	접수번호	23-100752	23-100753	23-100754	23-100755
			채수장소				
			부가정보	예천군청_은풍면 은산 1(은산)	예천군청_은풍면 우곡 2(우곡)	예천군청_은풍면 오류 1(오류)	예천군청_은풍면 부초 (방곡)
			채수일자	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17
			판 정	적합	적합	적합	적합
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	0	0	0
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4	불소	mg /L	1.5 이하	0.26	0.20	0.55	0.26
5	암모니아성질소	mg /L	0.5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
6	질산성질소	mg /L	10 이하	1.3	0.5	1.0	1.2
7	잔류염소	mg /L	4.0 이하	0.21	0.20	0.33	0.21
8	냄새	-	무취	없음	없음	없음	없음
9	맛	-	무미	없음	없음	없음	없음

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389

물환경센터장 유상준 기술책임자 이성우 담당 이성우

먹는물

순번	시험항목	단위	접수번호	23-100752	23-100753	23-100754	23-100755
			채수장소				
			부가정보	예천군청_은풍면 은산 1(은산)	예천군청_은풍면 우곡 2(우곡)	예천군청_은풍면 오류 1(오류)	예천군청_은풍면 부초 (방곡)
			채수일자	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17
			판 정	적합	적합	적합	적합
10	색도	도	5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
11	망간	mg /L	0.05 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
12	탁도	NTU	1.0 이하	0.20	0.25	0.09	0.11
13	알루미늄	mg /L	0.2 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
14	우라늄	mg /L	0.03 이하	0.0003	0.0040	0.0008	0.0005

2023년 02월 07일

낙동강유역관리처장

