

별첨1. 측정결과

측정일자		2023년 05월 04일				
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/min)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	LX40A/1ea	10.61	12:15 ~ 16:15	0.001	-
#2	부지경계선2	LX40A/1ea	10.73	12:16 ~ 16:16	0.001	-
#3	부지경계선3	LX40A/1ea	10.72	12:18 ~ 16:18	0.001	-
#4	부지경계선4	LX40A/1ea	10.77	12:20 ~ 16:20	0.001	-
#5	위생설비 입구	LX40A/1ea	10.78	13:00 ~ 13:42	0.001	-
#6	음압기 배출구1	LX40A/1ea	10.50	13:10 ~ 13:52	0.001	-
#7	음압기 배출구2	LX40A/1ea	10.40	13:11 ~ 13:53	0.001	-
#8	폐기물 반출구	LX40A/1ea	10.54	13:25 ~ 14:07	0.001	-
#9	음압기 배출구3	LX40A/1ea	10.63	13:28 ~ 14:10	0.002	-
#10	폐기물 보관지점1	LX40A/1ea	10.25	14:15 ~ 14:57	0.001	-
#11	폐기물 보관지점2	LX40A/1ea	10.24	14:15 ~ 14:57	0.001	-

-분석결과는 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 표기한다.

-노동부 노출기준 : 0.01 f/cc

-본 사는 노동부지정(제 2016-120004호) 석면조사분석기관입니다.

-본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

-시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분 됩니다.

측정기관 : (주)지지석면연구소

