

별지 1. [별지 제19호 서식] 관련

－ 측정결과

* 석면노출기준 : 0.01 개/cc 이하

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면 의 종류
HV01	부지경계선(동)	KMS-5100/1	9.92	09월07일	10:02~14:06	0.002	－
HV02	부지경계선(서)	KMS-5100/1	9.95	09월07일	10:04~14:08	0.002	－
HV03	부지경계선(남)	KMS-5100/1	9.94	09월07일	10:07~14:11	0.002	－
HV04	부지경계선(북)	KMS-5100/1	9.91	09월07일	10:09~14:13	0.002	－

별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선 (동)			-
	측정 시작 시간: 10시 02분	측정 종료 시간: 14시 06분	
부지경계선 (서)			-
	측정 시작 시간: 10시 04분	측정 종료 시간: 14시 08분	
부지경계선 (남)			-
	측정 시작 시간: 10시 07분	측정 종료 시간: 14시 11분	
부지경계선 (북)			-
	측정 시작 시간: 10시 09분	측정 종료 시간: 14시 13분	

- 첨부

측정 지점 위치 (도식도)



범례	
* HV01 ~ 04 : 측정위치	* 석면함유 총 면적 : 705.78 m ²
* 특이사항 : 공사 (석면해체작업) 개시 전 측정	