

별지 1. [별지 제19호 서식] 관련

- 측정결과

* 석면노출기준 : 0.01 개/cc 이하

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면 의 종류
HV01	부지경계선(동)	KMS-5100/1	9.92	09월09일	09:03~13:07	0.003	-
HV02	부지경계선(서)	KMS-5100/1	9.91	09월09일	09:05~13:09	0.002	-
HV03	부지경계선(남)	KMS-5100/1	9.93	09월09일	09:08~13:12	0.002	-
HV04	부지경계선(북)	KMS-5100/1	9.96	09월09일	09:10~13:14	0.002	-
HV05	위생설비 지점	KMS-5100/1	9.90	09월09일	09:13~09:57	0.003	-

공기 중 비산 측정 분석결과서

(실내공기질공정시험기준 ES 02303.1]

■ 접수일자 : 2023. 09. 09

■ 분석일자 : 2023. 09. 09 ~ 2023. 09. 11

■ Analyst : 김 현 아

No	사업장	시료채취장소	Pump NO.	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	총유량 (ℓ)	섬유수 (fiber)	시야수 (field)	섬유농도 (f/cc)	평가
1	예천군 봉양면 와룡리 233-7	부지경계선(동)	HV01	9.92	244	2420.48	13	100	0.003	노출기준 미만
2	예천군 봉양면 와룡리 233-7	부지경계선(서)	HV02	9.91	244	2418.04	9	100	0.002	노출기준 미만
3	예천군 봉양면 와룡리 233-7	부지경계선(남)	HV03	9.93	244	2422.92	10	100	0.002	노출기준 미만
4	예천군 봉양면 와룡리 233-7	부지경계선(북)	HV04	9.96	244	2430.24	11	100	0.002	노출기준 미만
5	예천군 봉양면 와룡리 233-7	위생설비 지점	HV05	9.90	44	435.60	13	300	0.003	노출기준 미만
				- 이하여백 -						
	blank						0	100		
	blank 1						0	100		
	blank 2						0	100		

* 노출기준 : 0.01개 / cm³ 이하, 검출한계 : 7개 / 100 field

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관입니다.

* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분됩니다.

별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선 (동)			-
	측정 시작 시간: 09시 03분	측정 종료 시간: 13시 07분	
부지경계선 (서)			-
	측정 시작 시간: 09시 05분	측정 종료 시간: 13시 09분	
부지경계선 (남)			-
	측정 시작 시간: 09시 08분	측정 종료 시간: 13시 12분	
부지경계선 (북)			-
	측정 시작 시간: 09시 10분	측정 종료 시간: 13시 14분	

별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
위생설비 지점			-
	측정 시작 시간: 09시 13분	측정 종료 시간: 09시 57분	