

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389

물환경센터장 유상준 기술책임자 김경옥 담당 김경옥

먹는물

1.검체 내용

제 목	[예천] 9월 수도꼭지 일반관				
의 퇴 자	심주현	접수번호	23-107228외 10건	검사의뢰분야	공급과정 (법정)
접수일자	2023-09-08	의뢰근거			

2.검체 세부내용

순번	접수번호	검체명	정수장 /샘명	채수장소	채수장소주소
1	23-107228	수도꼭지 (월간)일반)	예천정수장	노하리 문화센터	36820 경상북도 예천군 예천읍 맛고을길 61노하리 문화센터
2	23-107229	수도꼭지 (월간)일반)	예천정수장	청북 2리 노인회관	36830 경상북도 예천군 예천읍 용정길 45청북 2리 노인회관
3	23-107230	수도꼭지 (월간)일반)	예천정수장	보문면 복지회관	36815 경상북도 예천군 보문면 미호길 148보문면 복지회관
4	23-107231	수도꼭지 (월간)일반)	예천정수장	밤고개길 노인회관	36839 경상북도 예천군 유천면 밤고개길 85-1밤고개길 노인회관
5	23-107232	수도꼭지 (월간)일반)	용문정수장	송전 경로당	36838 경상북도 예천군 유천면 송전길 1-1송전 경로당
6	23-107233	수도꼭지 (월간)일반)	풍양정수장	하풍리 경로당	36861 경상북도 예천군 풍양면 하풍길 56-7하풍리 경로당
7	23-107234	수도꼭지 (월간)일반)	감천정수장	진평 2리 경로당	36807 경상북도 예천군 감천면 자봉길 30진평 2리 경로당
8	23-107235	수도꼭지 (월간)일반)	예천정수장	수동 경로당 (안동정수)	36851 경상북도 예천군 지보면 수월 1길 32수동 경로당
9	23-107236	수도꼭지 (월간)일반)	예천정수장	덕계 마을회관 (안동정수)	36856 경상북도 예천군 용궁면 덕계 1길 82덕계 마을회관
10	23-107237	수도꼭지 (월간)일반)	용궁정수장	송암 1리 마을회관 (안동정수)	36856 경상북도 예천군 용궁면 송암길 78송암 1리 노인회관
11	23-107238	수도꼭지 (월간)일반)	예천정수장	호명 119센터 (안동정수)	36849 경상북도 예천군 호명면 도청대로 19호명 119센터

3.검사결과

순번	시험항목	단위	접수번호	23-107228	23-107229	23-107230	23-107231
			채수장소	예천정수장	예천정수장	예천정수장	예천정수장
			부가정보	노하리 문화센터	청북 2리 노인회관	보문면 복지회관	밤고개길 노인회관
			채수일자	2023-09-05	2023-09-05	2023-09-05	2023-09-05
			판 정	적합	적합	적합	적합
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	0	0	0
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389
 물환경센터장 유상준 기술책임자 김경옥 담당 김경옥

먹는물

순번	시험항목	단위	접수번호	23-107228	23-107229	23-107230	23-107231
			채수장소	예천정수장	예천정수장	예천정수장	예천정수장
			부가정보	노하리 문화센터	청북 2리 노인회관	보문면 복지회관	밤고개길 노인회관
			채수일자	2023-09-05	2023-09-05	2023-09-05	2023-09-05
			판 정	적합	적합	적합	적합
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4	잔류염소	mg /L	4.0 이하	1.21	1.44	0.70	1.14

순번	시험항목	단위	접수번호	23-107232	23-107233	23-107234	23-107235
			채수장소	용문정수장	풍양정수장	감천정수장	예천정수장
			부가정보	송전 경로당	하풍리 경로당	진평 2리 경로당	수동 경로당 (안동정수)
			채수일자	2023-09-05	2023-09-05	2023-09-05	2023-09-05
			판 정	적합	적합	적합	적합
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	0	0	0
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4	잔류염소	mg /L	4.0 이하	0.92	0.58	0.27	0.32

순번	시험항목	단위	접수번호	23-107236	23-107237	23-107238	
			채수장소	예천정수장	용궁정수장	예천정수장	
			부가정보	덕계 마을회관 (안동정수)	송암 1리 마을회관 (안동정수)	호명 119센터 (안동정수)	
			채수일자	2023-09-05	2023-09-05	2023-09-05	
			판 정	적합	적합	적합	
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	0	0	-
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	-
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	-
4	잔류염소	mg /L	4.0 이하	0.28	0.65	0.23	-



한국수자원공사
Korea Water Resources Corporation

검사성적서

성적서번호

23-107228외 10건

페이지

3/3

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389
물환경센터장 유상준 기술책임자 김경옥 담당 김경옥

먹는물

2023년 09월 27일

낙동강유역관리처장

