

2023 년 12 월 19 일  
석면비산정도 측정결과

[별지-첨부1] 석면비산정도측정 결과

| 시료번호         | 측정지점     | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분) | 측정 일시       | 측정결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
|--------------|----------|------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| A23233(7)-#1 | 부지경계선1   | SARA5100/1       | 10.0        | 10:20~14:20 | 0.001          | 기준치미만       |
| A23233(7)-#2 | 부지경계선2   | SARA5100/1       | 10.0        | 10:25~14:25 | 0.001          | 기준치미만       |
| A23233(7)-#3 | 부지경계선3   | SARA5100/1       | 10.0        | 10:30~14:30 | 0.001          | 기준치미만       |
| A23233(7)-#4 | 부지경계선4   | SARA5100/1       | 10.0        | 10:35~14:35 | 0.001          | 기준치미만       |
| A23233(7)-#5 | 위생설비지점   | SARA5100/1       | 10.0        | 10:50~11:30 | 0.002          | 기준치미만       |
| A23233(7)-#6 | 폐기물보관지점1 | SARA5100/1       | 10.0        | 11:40~12:20 | 0.001          | 기준치미만       |
| A23233(7)-#7 | 폐기물보관지점2 | SARA5100/1       | 10.0        | 11:45~12:25 | 0.001          | 기준치미만       |
| -이하여백-       |          |                  |             |             |                |             |

2023 년 12 월 20 일  
석면비산정도 측정결과

[별지-첨부1] 석면비산정도측정 결과

[illegible]